

仕様変更のお知らせ

このたびは LANdeVOICE SP401 をご購入いただきありがとうございます。

SP401 のファームウェア Ver. 1.9.2 にて、一部の仕様を変更いたしました。変更内容は以下の通りです。

【変更前】

- ① 本体背面の初期化用プッシュスイッチ（SW）の長押し時間：約 3 秒以上
- ② syscnfg.ini のパラメータ CODER の設定可能値：1、16、17

【変更後】

- ① 本体背面の初期化用プッシュスイッチ（SW）の長押し時間：約 10 秒以上
- ② syscnfg.ini のパラメータ CODER の設定可能値：1、16、17、22

※G.722 に対応しました

これにともない、取扱説明書（Ver：LdV4-SP401-1.8-2008）の下記の部分が変更となります。

箇所		内容
P.27	現状	（冒頭） 本体背面のSW(プッシュスイッチ)を約 <u>3</u> 秒以上長押しすると全LEDが赤速点滅し、自動的に再起動します。
初期化の方法	変更	本体背面の SW(プッシュスイッチ)を約 <u>10</u> 秒以上長押しすると全 LED が赤速点滅し、自動的に再起動します。
P.35	現状	<説明(後半)> 【設定値】 1 (G.711 64kbps圧縮) 16 (G.723.1 6.3kbps圧縮) 17 (G.729A 8kbps圧縮) ※G.711 に設定すると、データは大きくなりますが、音質が良くなります。 <設定可能値> 1 16 17
CODER	変更	<説明(後半)> 【設定値】 1 (G.711 64kbps圧縮 8kHzサンプリング) 16 (G.723.1 6.3kbps圧縮 8kHzサンプリング) 17 (G.729A 8kbps圧縮 8kHzサンプリング) <u>22 (G.722 64kbps圧縮 16kHzサンプリング)</u> ※G.711 や G.722 に設定すると、データは大きくなりますが、音質が良くなります。 ※G.722 は対応機種同士でのみ通話可能です。 <設定可能値> 1 16 17 <u>22</u>